

QUALI SONO I REQUISITI PER OTTENERE LA PATENTE?

CONTROLLA LA CHECK LIST!

Per ottenere la patente a crediti sono necessari i requisiti di seguito elencati (per ogni requisito, sono indicati tra parentesi i documenti utili per provarlo):

- a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura (Visura Camerale attuale)
- b) Adempimento degli obblighi formativi previsti dal decreto 81/08 da parte di:
 - datori di lavoro
 - dirigenti
 - preposti
 - prestatori di lavoro
 - lavoratori autonomi*(Attestati della partecipazione ai corsi di formazione obbligatori previsti dal D. 81/08)***
- c) possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC)
- d) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)*
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (DURF)**;
- f) avvenuta designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Documento di designazione del RSPP)*
- g) CNS (smart card per firma digitale) (NB: scadenza triennale)

COME SI DIMOSTRANO I REQUISITI?

Nella domanda il possesso dei requisiti è autocertificato dal richiedente.

Se in sede di controllo viene accertata la non veridicità delle dichiarazioni, si applicano le sanzioni penali corrispondenti; inoltre, la patente è revocata e non può essere richiesta nuovamente prima di dodici mesi.

** Nei casi previsti dalla normativa vigente*

*** Le imprese coinvolte in contratti di appalto e subappalto superiori a €200.000,00 devono ottenere il DURF per dimostrare la loro conformità fiscale ed essere esonerate da determinati obblighi nella catena di fornitura.*

**** PATENTE A CREDITI ELENCO ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ELENCO NON ESAUSTIVO)*

Redazione del documento di valutazione di tutti i rischi;

Piano di emergenza e evacuazione

Formazione e addestramento: RSPP, lavoratori, addetti alle emergenze, preposti

Costituzione del servizio di prevenzione e protezione / nomina del relativo responsabile

Piano Operativo di sicurezza (POS)

Fornitura dei DPI (dispositivi di protezione individuale) contro le cadute dall'alto: cinture, imbragature, cordini Mancanza di protezioni verso il vuoto: parapetti fissi o provvisori;

Formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177.